

Adesso basta con le perdite: Grazie alle pompe acqua MEYLE-HD è finita la frustrazione in officina!

21 nuove pompe acqua MEYLE in qualità HD per applicazioni di autoveicoli VW e Porsche.

Le pompe acqua che perdono e i conseguenti danni ai motori causano molti problemi in officina. Dopo aver fatto un'attenta analisi del mercato e aver ascoltato le sollecitazioni dei nostri clienti, abbiamo studiato come migliorare la qualità delle pompe acqua in modo da impedire qualsiasi perdita.

Dopo una prima fase di sviluppo e test conclusi con esito positivo, sono ora disponibili 21 nuove pompe acqua di qualità HD. Grazie alla combinazione di componenti unici e resistenti, le pompe acqua MEYLE-HD hanno standard di qualitativi più elevati rispetto alla concorrenza presente

nel libero mercato aftermarket.

- Made in Germany
- Guarnizione ad anello scorrevole estremamente resistente all'usura in qualità OE con accoppiamento scorrevole SiC/SiC (carburo di silicio) e una elevata resistenza contro sostanze ad azione abrasiva.
- Guarnizione dell'alloggiamento resistente ad elevate temperature.
- Cuscinetti per pompe d'acqua in qualità di primo equipaggiamento
- 4 anni di garanzia e 100.000 miglia di percorrenza in aggiunta per tutte le pompe acqua MEYLE-HD*



**4 anni di garanzia e
100.000 miglia di
percorrenza in aggiunta
per tutte le pompe acqua
MEYLE-HD***



* Le nostre condizioni di garanzia sono consultabili al sito www.meyle.com/garanzia

N° MEYLE: (Codice breve)	Applicazioni dei veicoli
11-13-220 0004/HD (MWP0082HD)	Motori diesel VW 1.9-2.0 TDI
113 220 0018/HD (MWP0164HD)	Motori diesel VW 2.5 TDI
113 012 0042/HD (MWP0131HD)	Motori diesel VW 2.5 TDI
113 220 0005/HD (MWP0152HD)	Motori a benzina VW 1.6i 1.8i 2.0i
113 012 0033/HD (MWP0123HD)	Motori a benzina VW 1.8 TSI 2.0 TSI
113 220 0023/HD (MWP0169HD)	Motori a benzina VW 2.0 TFSI
113 220 0011/HD (MWP0158HD)	Motori diesel VW 1.2 , 1.6 und 2.0 TDI
113 220 0021/HD (MWP0167HD)	Motori a benzina VW 1.8 1.8 GTI 1.8T 2.0
113 012 0027/HD (MWP0120HD)	Motori a benzina VW 1.4 1.4 16V
113 012 0040/HD (MWP0129HD)	Motori diesel VW 1.2 TDI 1.4 TDI 1.9 TDI 2.0 SDI
113 012 0056/HD (MWP0144HD)	Motori diesel e benzina VW 2.4 2.7 3.0 3.1 3.2
113 220 0006/HD (MWP0153HD)	Motori a benzina Audi 2.8 3.2
113 220 0017/HD (MWP0163HD)	Motori Porsche 2.5 2.7 3.4 3.6 S 3.2
413 220 0000/HD (MWP0556HD)	Motori Porsche 3.0 3.6 Turbo 4.8 4.8 GTS 4.8 Turbo 4.8 Turbo S GTS 4.8 S 4.8 Turbo S 4.8
413 220 0001/HD (MWP0560HD)	Motori Porsche 4.5 Turbo 4.5
413 220 0002/HD (MWP0564HD)	Motori Porsche 2.7 3.2 3.4 3.6 3.8
413 220 0003/HD (MWP0561HD)	Motori Porsche 2.7 3.2 3.4 3.6 3.8
713 220 0008/HD (MWP0498HD)	Citroën Fiat Ford Mazda Peugeot Toyota Motori Diesel 1.4

Informazione

Alla sostituzione della pompa acqua si raccomanda di lavare accuratamente il completo sistema di raffreddamento e riempirlo successivamente con il refrigerante nuovo raccomandato. Sono da osservare le specifiche del produttore.