


Verstärkung für Land Rover: 6 neue MEYLE-HD-Querlenker

**Passend für Land Rover Discovery III ab Bj. 2004 und
Range Rover Sport ab Bj. 2005**

Mit dem Ziel, bestehende Schwachstellen der Originalkonstruktion auszugleichen, haben die MEYLE-Ingenieure 6 neue MEYLE-HD-Querlenker entwickelt: Bei ihnen wurde die Original-Hydrobuchse durch eine Vollgummibuchse in MEYLE-HD-Qualität ersetzt. Da die Vollgummibuchse ohne Flüssigkeit auskommt, kann sie nicht wie die Originalversion wegen Leckage ausfallen. Dadurch haben die MEYLE-HD-Querlenker eine längere Lebensdauer und erhalten 4 Jahre Garantie. Eigenschaften der neuen Querlenker mit MEYLE-HD-Lagerbuchse:

- Ersatz der Hydrobuchse durch eine Vollgummibuchse in allen 6 MEYLE-HD-Querlenkern
- verstärkte MEYLE-HD-Lagerbuchse separat austauschbar (MEYLE-Nr.: 53-14 610 0000/HD, Kurznr.: MCB0405HD)
- kein frühzeitiger Ausfall durch Leckage möglich
- Einsatz hochwertiger Elastomere: Sie reagieren elastisch auf Zug-/Druckbewegungen und gehen anschließend in ihre ursprüngliche Form zurück.



MEYLE-Nr.: 53-14 610 0000/HD
[Kurznr.: MCB0405HD]
MEYLE-Nr.: 53-16 050 0000/HD
[Kurznr.: MCA1016HD]

**4 Jahre Garantie
auf MEYLE-HD**

Verfügbare Fahrzeuganwendungen:

53-16 050 0000/HD, Kurznr.: MCA1016HD und 53-16 050 0001/HD, Kurznr.: MCA1017HD, passend für Range Rover Sport ab Bj. 2005

53-16 050 0009/HD, Kurznr.: MCA1018HD und 53-16 050 0010/HD, Kurznr.: MCA1019HD, passend für Land Rover Discovery III

53-16 050 0011/HD, Kurznr.: MCA1020HD und 53-16 050 0012/HD, Kurznr.: MCA1021HD, passend für Land Rover Discovery III

Information

Beim Austausch des Querlenkers ist abschließend stets eine Achsvermessung durchzuführen. Vollgummilager nur in belasteter Position einbauen und immer für eine komplette Achse austauschen. Herstellerangaben sind zu beachten.