

Wymieniać cały przegub Kardana z powodu uszkodzenia łożyska podpory wału? – Nie z MEYLE!

Łożyska podpory utrzymują pozycję przegubu Kardana i przejmują jego wibracje. Zwłaszcza w samochodach SUV klasy luksusowej z silnikami o dużym momencie obrotowym, są one narażone na ekstremalne obciążenia. Szczególnie narażona jest guma w łożyskach, która może łatwo skruszeć i popękać. Uszkodzone łożysko podpory wału należy jak najszybciej wymienić. Jednak u dystrybutora Grupy Volkswagen łożysko to nie jest dostępne osobno, a w razie defektu przewidziana jest od razu wymiana całego przegubu Kardana. Przez to naprawa drogo kosztuje!

Dlatego teraz można skorzystać z zestawu naprawczego MEYLE-ORIGINAL, który pozwoli szybko, niedrogo i bez problemu wymienić tylko samo łożysko podpory wału. Zestaw zawiera łożysko, osłonę, pierścień zaciskowy, smar i szczegółową instrukcję montażu umożliwiającą sprawne przeprowadzenie naprawy.

Informacja

Inżynierowie MEYLE zalecają:

Przy wymianie łożyska podpory wału należy od razu wymienić także pasującą tarczę przegubu w celu uniknięcia konieczności dalszych napraw i ponoszenia dodatkowych kosztów. Do tego celu służy zestaw naprawczy MEYLE nr 100 152 1001 [Nr skrócony: MPJ0096] wraz z tarczą przegubu i materiałem montażowym.

Nowość: MEYLE 100 151 0000/S [Nr skrócony: MDM0093] – zestaw naprawczy łożyska podpory wału, który pasuje do VW Touareg i Porsche Cayenne



MEYLE nr.: 100 151 0000/S [Nr skrócony: MDM0093]
Zestaw naprawczy łożyska podpory wału

MEYLE nr.: 100 152 1001 [Nr skrócony: MPJ0096]
Zestaw naprawczy tarczy przegubu z materiałem montażowym

MEYLE nr.: 100 152 2001 [Nr skrócony: MPJ0097]
Kompletny zestaw naprawczy przegubu Kardana wraz z materiałem montażowym Przegub Kardana Łożysko podpory wału

Ponadto dostępny jest zestaw kompletny: Zestaw naprawczy MEYLE nr 100 152 2001 [Nr skrócony: MPJ0097] z łożyskiem podpory wału, tarczą przegubu, śrubami sprężynującymi i materiałem montażowym.

