

## Wzmocnienie dla modeli Land Rover: 6 nowych wahaczy poprzecznych MEYLE-HD


Pasują do Land Rover Discovery III od roku produkcji 2004 i Range Rover Sport od roku produkcji 2005

Biorąc za cel wyrównanie słabych miejsc w oryginalnej konstrukcji inżynierowie z MEYLE skonstruowali 6 nowych wahaczy poprzecznych MEYLE-HD: w nich oryginalna hydrotuleja została zastąpiona tuleją z pełnej gumy w jakości MEYLE-HD. Ponieważ tuleja z pełnej gumy obrywa się bez płynu, nie może, tak jak wersja oryginalna, ulec awarii z powodu nieszczelności. Tym samym wahacze poprzeczne MEYLE-HD mają dłuższą żywotność i dostają gwarancję na 4 lata.

Właściwości nowych wahaczy poprzecznych w tuleja łożyska MEYLE-HD:

- zamiana hydrotulei przez tuleję z pełnej gumy we wszystkich 6 wahaczach poprzecznych MEYLE-HD
- wzmocniona tuleja łożyska MEYLE-HD wymierna oddzielnie (MEYLE: 53-14 610 0000/HD, Nr skrócony MCB0405HD)
- niemożliwa przedwczesna awaria w wyniku nieszczelności
- zastosowanie wysokiej jakości elastomerów: reagują elastycznie na rozciąganie/ściskanie, a następnie powracają do swojego pierwotnego kształtu

MEYLE-Nr.: 53-14 610 0000/HD  
Nr skrócony: MCB0405HD  
MEYLE-Nr.: 53-16 050 0000/HD  
Nr skrócony: MCA1016HD



**4 lata gwarancji  
na MEYLE-HD!**

### Dostępne zastosowania dla pojazdów:

**53-16 050 0000/HD (Nr skrócony MCA1016HD) i 53-16 050 0001/HD (Nr skrócony MCA1017HD)**

pasuje do Range Rover Sport od roku produkcji 2005

**53-16 050 0009/HD (Nr skrócony MCA1018HD) i 53-16 050 0010/HD (Nr skrócony MCA1019HD)**

pasuje do Land Rover Discovery III

**53-16 050 0011/HD (Nr skrócony MCA1020HD) i 53-16 050 0012/HD (Nr skrócony MCA1021HD)**

pasuje do Land Rover Discovery III

### Informacja

Po wymianie wahacza poprzecznego należy zawsze dokonać pomiaru osi. Łożyska z pełnej gumy montować tylko w pozycji obciążonej i wymieniać je zawsze na całej kompletnej osi. Należy uwzględnić zalecenia producenta.